



LEGENDA

- TRHLINY NA OBVODOVÉ ZDI
- VYPADÁVAJÍCÍ KUSY ZDIVA
- ▨ MAPOVITÉ OBRAZCE ZE ZVÝŠENÉ VLHKOSTI NA STROPECH
- ▨ MAPOVITÉ OBRAZCE ZE ZVÝŠENÉ VLHKOSTI NA ZDECH
- ▨ NEŽÁDOUCÍ ROSTOUCÍ ZELEŇ
- P PORUCHY

Zpracoval Josefus Petr	Konzultoval doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Školní rok 2023/2024	Fakulta stavební ČVUT
Katedra K124– Katedra konstrukcí pozemních staveb			Datum 1/2024
Diplomová práce			Měřítko 1: 200
Název Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádka			Formát A3
Výkres Poruchy– schématický půdorys 1.NP			Č. Výkresu (Příloha) B1