


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE


FAKULTA DOPRAVNÍ

Ústav dopravních systémů




Příloha č. 1

Soubor příloh




Poloha měřících zařízení

DIPLOMOVÁ PRÁCE			
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnice I/3 a II/137 v Táboře a okolí		
AUTOR	Bc. Jana Benňová	DATUM	05/2024
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.	FORMÁT	A3
PŘÍLOHA	Poloha měřících zařízení	MĚŘÍTKO	1:30 000
		Č.PŘÍLOHY	1.1



DIPLOMOVÁ PRÁCE			
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnice I/3 a II/137 v Táboře a okolí	DATUM	05/2024
AUTOR	Bc. Jana Benňová	FORMÁT	A3
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.	MĚŘÍTKO	1:30 000
PŘÍLOHA	Možné zdroje a cíle těžké nákladní dopravy v obcích Slapy a Malšice	Č.PŘÍLOHY	1.2




LEGENDA:

Těžké zranění	
Lehké zranění	
Hmotná škoda	

DIPLOMOVÁ PRÁCE	
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnice I/3 a II/137 v Táboře a okolí
AUTOR	Bc. Jana Benňová
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
PŘÍLOHA	Nehodovost na trase č. I

ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	
DATUM	05/2024
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:20 000
Č.PŘÍLOHY	1.3



LEGENDA:


Vysoká míra rizika ●

Střední míra rizika ●

Nízká míra rizika ●

DIPLOMOVÁ PRÁCE	
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopavy mezi silnice I/3 a II/137 v Táboře a okolí
AUTOR	Bc. Jana Bennová
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
PŘÍLOHA	Nalezené deficity na trase č. I

DATUM	05/2024
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:30 000
Č.PŘÍLOHY	1.4




DIPLOMOVÁ PRÁCE	
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnice I/3 a II/137 v Táboře a okolí
AUTOR	Bc. Jana Benňová
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
PŘÍLOHA	Nalezené deficity na trase č. II




DATUM	05/2024
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1:30 000
Č.PŘÍLOHY	1.5

LEGENDA:



- Vysoká míra rizika
- Střední míra rizika
- Nízká míra rizika



DIPLOMOVÁ PRÁCE	
NÁZEV	Posouzení vedení nákladní dopravy mezi silnicemi I/3 a II/137 v Táboře a okolí
AUTOR	Bc. Jana Benňová
VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
PŘÍLOHA	Nalezené deficity na trase č. III

	
DATUM	05/2024
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1:30 000
Č.PŘÍLOHY	1.6

LEGENDA:

Vysoká míra rizika	
Střední míra rizika	
Nízká míra rizika	