



Název diplomové práce:  
Přizpůsobení dopravy podmínkám lázeňské zóny v  
Teplicích

Název přílohy:

Podrobný soupis všech dopravně – bezpečnostních deficitů ze  
dne 9.4.2024

Vypracovala:

**Bc. Veronika Bártlová**

Vedoucí:

**Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.**

**Ing. Petr Červenka**

Počet A4:

5

Měřítko:

-

Datum:

03/2024

Číslo přílohy:

4

ID	Kategorie	Podkategorie	Popis deficitu	Závažnost rizika	Popis opatření	Složitost opatření
R1	dopravní značení a zařízení	parkování na ulici	vozidla parkují na nevyznačených/zakázaných místech	nízké	výstavba dopravního zařízení Z 11h "Směrový sloupek zelený - baliseta" a označení neoznačených parkovišť	jednoduché
R2	dopravní značení a zařízení	absence VDZ	vozidla překračují nejvyšší dovolenou rychlost	střední	doplnění VDZ s nejvyšší dovolenou rychlostí 30	jednoduché
R3	přechod pro chodce	absence SDZ	chybějící SDZ před přechodem pro chodce	střední	doplnění SDZ IP 6 "Přechod pro chodce"	jednoduché
R4	autobusová zastávka	absence VDZ, nevhodné stavební řešení	chybějící VDZ označující zastávku, nevhodné uspořádání prostoru zastávky	střední	doplnění VDZ V 11a "Zastávka autobusu", změna prostorového řešení zastávky	administrativní
R5	přechod pro chodce	absence prvků pro OOSPO	chybějící prvky pro OOSPO u všech přechodů pro chodce (varovné a signální pásy)	střední	doplnění prvků pro OOSPO	administrativní
M1	pěší provoz	špatný technický stav chodníku	asfaltový chodník s nižší obrubou	nízké	rekonstrukce chodníku v celé délce ulice	složitě
M2	parkování	nevhodné podélné parkování	podélné parkování na chodníku	nízké	přestavba na šikmé parkování, přizpůsobení parkovací plochy	složitě
M3	přechod pro chodce	nevhodná délka přechodu, absence prvků pro OOSPO	délka přechodu pro chodce 11 m, chybějící prvky pro OOSPO	vysoké	zkrácení přechodu pro chodce, doplnění prvků pro OOSPO	složitě

ID	Kategorie	Podkategorie	Popis deficitu	Závažnost rizika	Popis opatření	Složitost opatření
C1	parkování	nevhodné stání na zakázaných místech	krátkodobé stání na/u chodníku při výjezdu z oblasti	střední	zvýšení obruby, rozšíření zákazu zastavení	složitě
C2	křižovatka	omezení rozhledových poměrů budovou lázní	vjezd do křižovatky umožňuje vyšší rychlost	střední	úprava tvaru křižovatky s ulicí Rooseveltova	složitě
C3	přechod pro chodce	nevhodná délka přechodu	délka přechodu pro chodce 12 m, chybějící prvky pro OOSPO	vysoké	zkrácení přechodu pro chodce	složitě
C4	přechod pro chodce	špatné rozhledové poměry	přes zaparkovaná vozidla nelze v bezpečné vzdálenosti vidět chodce	vysoké	změnit šířkové poměry přechodu	složitě
H1	přechod pro chodce	nevhodné umístění přechodů pro chodce	krátké podélné přechody	nízké	zrušení přechodů pro chodce, vytvoření pěší zóny s výjimkou vozidel s povolením.	administrativní
H2	dopravní značení a zařízení	absence VDZ	chybějící VDZ v částech ulice	nízké	doplnění VDZ zejména V 01a "Podélná čára souvislá"	jednoduché
H3	přechod pro chodce	nevhodná délka přechodu	délka přechodu pro chodce 11 m	střední	přesun nebo zkrácení přechodu pro chodce	jednoduché
H4	přechod pro chodce	absence prvků pro OOSPO	chybějící prvky pro OOSPO	střední	doplnění prvků pro OOSPO	administrativní
H5	křižovatka	nevhodné uspořádání OK	OK umožňující tangenciální průjezdy	vysoké	úprava tvaru OK nebo okolí	složitě

ID	Kategorie	Podkategorie	Popis deficitu	Závažnost rizika	Popis opatření	Složitost opatření
N1	dopravní značení a zařízení	absence VDZ	chybějící VDZ v částech ulice	nízké	doplnění VDZ zejména V 01a "Podélná čára souvislá"	jednoduché
N2	parkování	šikmé a podélné parkování	dva typy parkování ve stejných šířkových poměrech	střední	sjednocení typu parkování	administrativní
N3	přechod pro chodce	špatné rozhledové poměry, absence prvků pro OOSPO	přes zaparkovaná vozidla nelze vidět chodce, chybějící prvky pro OOSPO	vysoké	zkrácení přechodů, doplnění prvků pro OOSPO	administrativní
N4	špatné dopravně stavební poměry	nevhodná šířka HDP první části ulice	šířka jízdního pruhu 7,2 m	vysoké	změna HDP v první části ulice	složitě
L1	přechod pro chodce	absence přechodu pro chodce	chybějící pěší návaznost	střední	doplnění přechodu pro chodce/místa pro přecházení	administrativní
L2	špatné dopravně stavební poměry	nevhodná šířka HDP	nedostatečná šířka pro dva jízdní pruhy	střední	rozšíření jízdních pruhů	složitě
L3	cyklistická doprava	nevhodné značení cyklostezky	nevhodné vyústění a značení cyklostezky	střední	stavebně lépe vyřešit cyklostezku	složitě
P1	parkování	absence VDZ i SDZ	neoznačené parkoviště	střední	doplnění VDZ a SDZ označující parkoviště	jednoduché
P2	dopravní značení a zařízení	absence VDZ	chybějící VDZ v celé ulici	střední	doplnění VDZ	jednoduché
P3	křižovatka	nevhodná šířka HDP	nedostatečné rozhledové poměry	střední	úprava prostoru křižovatky a rozhledové poměry	složitě
K1	křižovatka	nevhodné uspořádání křižovatky	nevhodné přednosti v jízdě	vysoké	úprava prostoru křižovatky a rozhledové poměry	složitě

\*značení deficitů dle názvu ulice

## Mapa nalezených deficitů

Legenda:

- Deficity s nízkým rizikem
- Deficity se středním rizikem
- Deficity s vysokým rizikem

