

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|---|
| Název práce: | Návrh a vypracování projektu silnoproudé elektroinstalace |
| Jméno autora: | Bc. Dmitry Tsunaev |
| Typ práce: | diplomová |
| Fakulta/ústav: | Fakulta elektrotechnická (FEL) |
| Katedra/ústav: | Katedra měření |
| Oponent práce: | Ing. Martin Šimůnek |
| Pracoviště oponenta práce: | Katedra měření |

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

| | |
|---|----------------|
| Zadání | lehčí |
| Splnění zadání | splněno |
| Zvolený postup řešení | správný |
| Odborná úroveň | C - dobře |
| Formální a jazyková úroveň, rozsah práce | E - dostatečně |
| Po formální stránce není práce na špatné úrovni, jazykově je bohužel znát, že čeština není rodným jazykem autora počínaje špatným tvaroslovím a konče větami ztrácejícími smysl. Některé obrázky převzaté z vlastního projektu jsou na hranici čitelnosti např. obr.32. | |
| Výběr zdrojů, korektnost citací | C - dobře |
| Do strany 25 je text složen z valné části z citací převzatých z uvedených zdrojů, citace jsou správně označené, ale vlastní text diplomanta tam vlastně příliš není. | |
| Další komentáře a hodnocení | |

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Je zřejmé, že práce byla tvořena jako konkrétní praktický výstup a během doby docházelo ke změnám. Nicméně není třeba zdůrazňovat v samotné práci, kolik času to autora stálo (str. 76). Na druhou stranu projektování elektroinstalací má poměrně přesně nastavená pravidla a po seznámení se s nimi jde jen o problém je aplikovat.

Otázky:

Str. 14 vzorec 9 a 10 – Prosím o vysvětlení, proč je ve vztahu člen účinník.

Tabulka 4. Při letmé kontrole jsem zjistil, že některé osoušeče rukou běží podle tabulky neustále a některé jsou neustále vypnuté, čtyři Transportní kotle jsou také na 0 spotřeby. Můžete to prosím vysvětlit ?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 7.6.2016

Podpis: