


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	CHODBA
2.02	LOŽNICE
2.03	WC
2.04	KUCHYNĚ
2.05	PROSTOR KOMÍNU
2.06	OBÝVACÍ POKOJ
2.07	LOŽNICE
2.08	MLÝNICE



LEGENDA:

-PORUCHY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ:

- VLHKÁ KONSTRUKCE
- DEGRADACE POVRCHOVÉ VRSTVY
- HNILOBA
- BIOLOGICKÁ KOROZE
- OZNAČENÍ SVISLÉ TRHLINY
- OZNAČENÍ VODOROVNÉ A ŠIKMÉ TRHLINY SVISLÉ KONSTRUKCE

-PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ:

- STOPY VLHKOSTI
- STOPY BIOLOGICKÉ KOROZE
- ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
- ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
- OZNAČENÍ TRHLINY VODOROVNÉ KONSTRUKCE

-ODKAZY:

- ODKAZOVÁ ZNAČKA NA PŘÍLOHU FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE (př.: f.23 odkazuje na foto 23 této přílohy)
- VNIŘNÍ POHLED NA STĚNU V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI
- VNIŘNÍ POHLED NA STĚNU PROCHÁZEJÍCÍ PŘES VÍCE MÍSTNOSTÍ
- OZNAČENÍ MÍSTA ODBĚRU VZORKU

-POZN.: ROZSAH OBLASTÍ VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY DEGRADACE VE VERTIKÁLNÍM SMĚRU JE OZNAČEN ČÍSLEM (BARVY DLE TYPU PROBLÉMU) V ZÁVORCE U TĚ DANÉ OBLASTI.

TOTO JE DOLOŽENO V PŘÍLOŽENÝCH VNIŘNÍCH POHLEDECH, NA KTERÉ ODKAZUJE PŘÍSLUŠNÁ ODKAZOVÁ ZNAČKA.

OBOR	C	KATEDRA	124 KPS	JMÉNO STUDENTA	MALÝ MICHAL		
ROČNÍK	4.	VYUČUJÍCÍ	ING. ZIGLER				
AKCE :	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE BÝVALÉHO MLÝNU V OBCI DOLNÍ BOLÍKOV				FORMÁT		A3
OBSAH :	PŘÍLOHA D3- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM PŮDORYS 2. NP				MĚŘÍTKO		1:100
					DATUM	3/2016	
					Č. VÝKR.	2	