

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	HSV Spec.	PSV Zkuš.	Provádí ji: Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ S+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328.. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 12.7.19
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; trídící znak:73 08.. Podpis stavbyved./Datum:	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	28.6.19 26.7.19
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+ + S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 12.7.19
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+ + S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789 Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	21.6.19 19.7.19
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+ S+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak:9178.; ČSN EN 425,13329 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 12.7.19
158307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 03 bytovkaIII Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; trídící znak:492121 Podpis stavbyved./Datum:	Kyvallová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.6.19 12.7.19



Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady	

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	HSV Spec.	PSV Zkuš.	Provádí ji: Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z S+	ČSN EN 380-391,594; Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 6.9.19
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z S+	ČSN EN 136.,13381; Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 20.9.19
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D + Certifikát	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 6.9.19
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z S+	ČSN 73 207.; Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 13.9.19
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert.	Třídicí znak:9178.; ČSN EN 425,13329 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 6.9.19
168307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 02 bytovka II Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		S+	A,Z Záznam o kontr.	ČSN P CEN/TS 15676; třídicí znak:492121 Podpis stavbyved./Datum:	Kyvallová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 6.9.19



Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV Spec. PSV Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328.. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08.. Podpis stavbyved./Datum:	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 29.11.19
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO	+ + S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+ + S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789 Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 22.11.19
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ	+ S+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178.; ČSN EN 425,13329 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
178307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 01 bytovka I Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121 Podpis stavbyved./Datum:	Kyvallová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	HSV Spec.	PSV Zkuš.	Provádí ji: Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z S+	ČSN EN 380-391,594; Záznam, protok. t.znak:7317.,7328.. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 9.8.19
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB		+	A,Z S+	ČSN EN 136.,13381; Revizní zpráva třídící znak:73 08.. Podpis stavbyved./Datum:	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	2.8.19 30.8.19
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D + Certifikát	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 9.8.19
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z S+	ČSN 73 207.; Záznam o kontr. ČSN EN 1195,789 Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.19 16.8.19
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert.	Třídící znak:9178.; ČSN EN 425,13329 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 9.8.19
188307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 04 bytovka IV Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		S+	A,Z Záznam o kontr.	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121 Podpis stavbyved./Datum:	Kyvallová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.7.19 9.8.19

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV Spec. PSV Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+	A,M,Z Záznam, protok. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328.. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 18.10.19
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; trídící znak:73 08.. Podpis stavbyved./Datum:	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 8.11.19
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO	+ + S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 18.10.19
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+ + S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789 Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 25.10.19
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ	+ S+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak:9178.; ČSN EN 425,13329 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 18.10.19
198307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO 05 bytovka V Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; trídící znak:492121 Podpis stavbyved./Datum:	Kyvallová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 18.10.19