


- Katastrální hranice
- 4073/7 Parcelní číslo
- Stávající stav
- Plocha těžení sedimentu

Vypracovala:	Bc. Anna Zrzavecká	Vedoucí práce:	Ing. Václav David, Ph.D.	ČVUT v PRAZE Fakulta stavební  Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství	
Předmět:	143DPM Diplomová práce	Stavba:	STUDIE REKONSTRUKCE RYBNÍKA ZLATUŠKA		
Část:	D. Dokumentace objektů	Stupeň:	DSP	Datum:	12/2017
Stavební objekt:	SO 01 Odtěžení sedimentu	Formát:	A2	Měřítko:	1:750
Obsah:	Situace			Č.přílohy:	D.1.2

S-JTSK
Výškový systém Bpv