

Příloha B: FOTODOKUMENTACE



Obrázek 1: Pohled od stávající vlečky do stanice Postoloprty



Obrázek 2: Pohled na vlečku od bývalé výtopy v žst. Postoloprty



Obrázek 3: Výhybka do firmy KB Blok na ocelových pražcích



Obrázek 4: Pohled na vlečku od firmy KB Blok směrem k Postoloprům



Obrázek 6: Současný konec vlečky



Obrázek 7: Lišanské zhlaví s pozůstatky sesuvu z roku 2003



Obrázek 8: Železobetonový věnec nad pilotami pod sanovaným svahem



Obrázek 9: Potok vytékající ze sanovaného svahu



Obrázek 10: Odvodnění sanovaného svahu



Obrázek 11: Silniční most, pod kterým má vést vlečka



Obrázek 12: Rozestavěná průmyslová zóna Triangle