


VILA MATTONI
POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA

- ZCELA CHYBĚJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYSOCE POŠKOZENÁ KONSTRUKCE
- CHYBĚJÍCÍ OMÍTKA/ODHALENÁ KONSTRUKCE
- TRHLINY VE ZDIVU
- KONSTRUKCE SUNDANÁ PRO ZAMĚŘENÍ A REKONSTRUKCI
- BIOLOGICKÁ DEGRADACE
- NÁLETOVÁ ZELEŇ



Poznámka: Všechna omítka je poškozena.

Zpracovala: Bc. Markéta Mířková	Vedoucí práce: Ing. Radek Zigler, Ph.d.	Školní rok: 2017/2018	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: Diplomová práce			Datum: ZS 2017
Název úlohy: Rekonstrukce Mattoniho vily v Kyselce			Meřítko: 1:100
Název výkresu: Severozápadní pohled – Výkres poruch			Č.v.: 14