



PŘÍLOHA A


Výstupy termodiagnostiky v exteriéru



Ilustrace 1: Únik tepla mezi křídlem a rámem vstupních dveří




Ilustrace 2: Únik tepla - okno koupelna




Ilustrace 3: Termogram okna


Výstupy termodiagnostiky v interiéru




Ilustrace 4: Únik tepla v místě prostupu vodovodu a kanalizace do objektu pod kuchyňským dřezem




Ilustrace 5: Ochlazované místo - modul závěsného WC v koupelně




Ilustrace 6: Tepelný únik - pant okna v koupelně




Ilustrace 7: Tepelný únik - pant okna; ochlazované místo nad rohem otvoru - pravděpodobně prostupu pro ovládaní žaluzií




Ilustrace 8: Tepelný únik - spodní část vstupních dveří



Ilustrace 9: Únik tepla pode dveřmi mezi chodbou a předsíní



Ilustrace 10: Tepelný únik v místě usazení skla do rámu



Ilustrace 11: Termogram okna v obývacím pokoji