



LEGENDA:

- Sedimentační nádrž
- Retenční nádrž
- Odlehčovací komory
- ★ ČOV
- ✕ Odběrné profily
- Hranice povodí

Ekomorfoloický stav:

- Velmi dobrý úsek
- Dobrý úsek
- Průměrný úsek
- Špatný úsek
- - - Zničený zakrytý úsek
- Nedostupný úsek



PŘÍLOHA Č.:	6	VYPRACOVALA:	Bc. BARBORA LÍSKOVCOVÁ	
DIPLOMOVÁ PRÁCE:				
IDENTIFIKACE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ PODÉL URBANIZAČNÍHO GRADIENTU DROBNÝCH TOKŮ NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STRUKTURY SPOLEČENSTVA MAKROZOOBENTOSU				
NÁZEV PŘÍLOHY:			FORMÁT:	A1
EKOMORFOLOGIE TOKU			MĚŘÍTKO:	1:30 000
			DATUM:	20.4.2018

