



# ŘEZ A-A' – PORUCHY



## LEGENDA

- BIOLOGICKÁ DEGRADACE
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSEV PŘEDEVŠÍM VZLÍNAJÍCÍ VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV PŘEDEVŠÍM DEŠŤOVOU VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV DEŠŤOVOU VODOU
- STATICKÉ TRHLINY

KATEDRA	KATEDRA KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB	 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Thákurova 7, 166 29 Praha 6	
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing. JIŘÍ PAZDERKA, Ph.D.		
VYPRACOVAL	MARTIN MOTTL		
AKCE	<b>BAKALÁŘSKÁ PRÁCE REKONSTRUKCE BAROKNÍHO KOSTELA</b>	SKUPINA	C4-23
		DATUM	05/2019
		FORMÁT	2A4
VÝKRES	<b>ŘEZ A-A' - PORUCHY</b>	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:175	<b>12</b>