



POHLEDY I – PORUCHY

POHLED JIŽNÍ




POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA

- BIOLOGICKÁ DEGRADACE
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSEV PŘEDEVŠÍM VZLÍNAJÍCÍ VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV PŘEDEVŠÍM DEŠŤOVOU VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV DEŠŤOVOU VODOU
- STATICKÉ TRHLINY

KATEDRA	KATEDRA KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB	 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Thákurova 7, 166 29 Praha 6	
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing. JIŘÍ PAZDERKA, Ph.D.		
VYPRACOVAL	MARTIN MOTTL		
NÁZEV	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE REKONSTRUKCE BAROKNÍHO KOSTELA	SKUPINA	C4-23
		DATUM	05/2019
		FORMÁT	2A4
VÝKRES	POHLEDY I - PORUCHY	MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU 1:200
			14