



# POHLEDY II – PORUCHY

## POHLED SEVERNÍ




## POHLED VÝCHODNÍ



### LEGENDA

- BIOLOGICKÁ DEGRADACE
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSEV PŘEDEVŠÍM VZLÍNAJÍCÍ VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSEV PŘEDEVŠÍM DEŠŤOVOU VODOU
- POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH VRSEV DEŠŤOVOU VODOU
- STATICKÉ TRHLINY

KATEDRA	KATEDRA KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB	 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Thákurova 7, 166 29 Praha 6	
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing. JIŘÍ PAZDERKA, Ph.D.		
VYPRACOVAL	MARTIN MOTTL		
NÁZEV	<b>BAKALÁŘSKÁ PRÁCE REKONSTRUKCE BAROKNÍHO KOSTELA</b>	SKUPINA	C4-23
VÝKRES	<b>POHLEDY II - PORUCHY</b>	DATUM	05/2019
		FORMÁT	2A4
		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
		1:200	<b>15</b>