



Legenda

- Řešené území
 - Budova
 - Zastavěné území
 - Les
 - Vodní plocha
 - Silnice III. třídy
 - Železniční dráha
 - + Úrovňové křížení železnice s komunikací
 - X Nežřízené parkovací stání v Chýnovské ulici
 - Nedostatečný počet parkovacích stání
 - Úzká místní komunikace - spodní část ulice Ke Studánkám
 - ▲ Staré ekologické zátěže
 - ZH65 vodojem zemní - návrh x lokální biocentrum
 - Velmi nízká průměrná potenciální retence
 - Nedostatečná kapacita ZŠ, MŠ a ZUŠ
 - Nevyužívaná veřejná prostranství - chybějící mobiliář
- 1 - Náměstí Svobody
2 - Veřejný prostor před kostelem sv. Bartoloměje



Zpracovala: Veronika Hamanová	Vedoucí práce: Ing. Václav Jetel, Ph.D.	Školní rok: 2019/2020	Fakulta stavební ČVUT v Praze
Název bakalářské práce: Územní analýza Libčice nad Vltavou			Datum: květen 2020
Výkres: Výkres problémů k řešení v ÚPD			Měřítko: 1:10 000
			Formát: A3
			Číslo výkresu: 5