


- STÁVAJÍCÍ STAV**
- ZAMĚŘENÍ - IMIP
  - - - KATASTR
  - 145/1 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO
  - VDZ - STÁVAJÍCÍ

- NÁVRH**
- OBRUBA SILNIČNÍ
  - - - OBRUBA SILNIČNÍ - ZAPUŠTĚNÁ
  - OBRUBA CHODNÍKOVÁ
  - - - OBRUBA CHODNÍKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
  - OBRUBA VE ZVÝŠENÝCH PLOCHÁCH
  - - - OBRUBA VE ZVÝŠENÝCH PLOCHÁCH - ZAPUŠTĚNÁ
  - - - VYTYČOVACÍ OSA KOMUNIKACE
  - OBVOD STAVBY
  - ZÁBRADLÍ
  - AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
  - PLOCHA HOSTINCE NA BETÁNI

- ✂️ RUŠENÉ SSZ
- 📍 OZNAČNÍK
- 🗑️ KONTEJNER NA ODPAD
- 🌳 ZELEŇ - STROM
- 🌳 ZELEŇ - KEŘ
- 🛞 POVRCH - VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT
- 🛞 POVRCH - CYKLOSTEZKA - ASFALTOVÝ KRYT
- 🛞 POVRCH - ZVÝŠENÁ PLOCHA - DLAŽBA
- 🛞 POVRCH - CHODNÍK - DLAŽBA
- 🛞 POVRCH - VJEZD
- 🛞 POVRCH - PARKOVACÍ STÁNÍ
- 🛞 POVRCH - POBYTOVÝ PROSTOR
- 🛞 POVRCH - ZASTÁVKOVÝ PRUH
- 🛞 POVRCH - POBYTOVÝ PROSTOR
- 🛞 HMATOVÉ PRVKY (signální a varovné pásy)
- 🛞 VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS
- 🛞 VDZ - NOVÉ



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <p>ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE<br/>FAKULTA DOPRAVNÍ<br/>Konviktské 20<br/>110 00 Praha 1</p>       | <p>Vypracoval:<br/>Bc. Jan Ležák</p> | <p>Vedoucí práce:<br/>doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.<br/>Ing. Ondřej Nováček</p> |
|   | <p>Datum:<br/>2019/2020</p>          | <p>Stupeň:<br/>Diplomová práce</p>   |
| <p>Název práce:<br/>STUDIE REVITALIZACE ULIC VÍDEŇSKÁ<br/>(ÚSEK POD JAVORY – U TŘÍ SVATÝCH) A U RAKOVKY</p> |                                      | <p>Měřítko:<br/>1:500</p>  |
| <p>Název přílohy:<br/>CELKOVÁ SITUACE STAVBY – VARIANTA II – 2.DÍL</p>                                      |                                      | <p>Číslo přílohy:<br/>C.2.1.2</p>  |