



- STÁVAJÍCÍ STAV**
- ZAMĚŘENÍ - IMIP
 - KATASTR
 - 145/1 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO
 - VDZ - STÁVAJÍCÍ
 - ◊ P2 SDZ - STÁVAJÍCÍ

- NÁVRH**
- OBRUBA SILNIČNÍ
 - - - - OBRUBA SILNIČNÍ - ZAPUŠTĚNÁ
 - OBRUBA CHODNÍKOVÁ
 - - - - OBRUBA CHODNÍKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
 - OBRUBA VE ZVÝŠENÝCH PLOCHÁCH
 - - - - OBRUBA VE ZVÝŠENÝCH PLOCHÁCH - ZAPUŠTĚNÁ
 - ZÁBRADLÍ
 - AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
 - PLOCHA HOSTINEC NA BETÁNÍ

- POVRCH - VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT
- POVRCH - CYKLOSTEZKA - ASFALTOVÝ KRYT
- POVRCH - ZVÝŠENÁ PLOCHA - DLAŽBA
- POVRCH - CHODNÍK - DLAŽBA
- POVRCH - VJEZD
- POVRCH - PARKOVACÍ STÁNÍ
- POVRCH - POBYTOVÝ PROSTOR
- POVRCH - ZASTÁVKOVÝ PRUH
- POVRCH - POBYTOVÝ PROSTOR
- HMATOVÉ PRVKY (signální a varovné pásy)
- VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS
- VDZ - NOVÉ
- VDZ - RUŠENÉ

- ✗ RUŠENÉ SSZ
- ✗ OZNAČNÍK
- ☑ KONTEJNER NA ODPAD
- ☑ ZELENĚ - STROM
- ☑ ZELENĚ - KEŘ
- ☑ I4a SDZ - NOVÉ
- ✗ P2 SDZ - RUŠENÉ



	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Konvikták 20 110 00 Praha 1	Vypracoval: Bc. Jan Ležák	Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. Ing. Ondřej Nováček
	Název práce: STUDIE REVITALIZACE ULIC VÍDEŇSKÁ (ÚSEK POD JAVORY – U TŘÍ SVATÝCH) A U RAKOVKY	Datum: 2019/2020	Stupeň: Diplomová práce
Název přílohy: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VARIANTA II – 2.DÍL		Číslo přílohy: C.2.4.2	