


STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ HRANY
- - - - - KATASTR
- 145/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- VDZ - stávající

NÁVRH

- - - - - OSA KOMUNIKACE
- HRANA KOMUNIKACE
- ==== OBRUBA SILNIČNÍ
- OBRUBA SILNIČNÍ - ZAPUŠTĚNÁ
- OBRUBA CHODNÍKOVÁ
- OBRUBA CHODNÍKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
- - - - - HRANICE ÚPRAV

- VOZOVKA
- AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
- NEPOCHOZÍ POVRCH
- CYKLOSTEZKA
- CHODNÍK / STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
- NÁSTUPIŠTĚ
- KAMENNÝ POJÍŽDĚNÝ POVRCH / PARKOVÁNÍ
- OBYTNÁ ZÓNA
- ZELEŇ
- VJEZD
- HMATOVÉ PRVKY
- VIZUÁLNÍ - KONTRASTNĚ NEHMATNÝ PÁS
- ZÁBRADLÍ
- VDZ - nové

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ	
Dopravní systémy a technika	K612 Ústav dopravních systémů	Bc. David Hudec		
ROK	VEDOUcí PRÁCE			
2020/21	doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.			
DIPLOMOVÁ PRÁCE:			MĚŘÍTKO	1: 500
Studie dopravy v obci Zdiby a jejím blízkém okolí			DATUM	03/2021
NÁZEV:			Č. VÝKR.	3.2.2
Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy – ul. Pražská Varianta 2; Situace vlečných křivek – SOR NB 12				