



Posudek vedoucího bakalářské práce

Student: Jana Šneberková

Název práce: Stavebně technický průzkum Jindřichova dvora v lázních Kyselka a návrh sanačních metod

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D.

Datum zadání: 08.02.2021

Datum odevzdání: 16.05.2021

I. Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení	A	B	C	D	E	F
Splnění cílů a zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formální a grafická úroveň práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Srozumitelnost práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení přístupu studenta k práci během semestru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myši (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj do příslušné buňky tabulky vepíšete znak X.

II. Slovní hodnocení

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (*povinné pole, max. ½ stránky*):

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technický průzkum Jindřichova dvora v lázních Kyselka a návrh sanačních opatření vybraných poruch. Studentka si objekt sama vytipovala, kontaktovala majitele a zajistila si přístup do objektu.

Důležitou částí práce je podrobně zpracovaný vizuální stavebně technický průzkum objektu, zjištěné vady a poruchy jsou popsány a analyzovány a vše je doplněno o rozsáhlou fotodokumentaci. Na základě opakované prohlídky stavby, dílčího doměření a předané původní dokumentace byla zpracovány výkresy stávajícího stavu včetně barevného zakreslení zjištěných poruch.

Práce se soustředí na návrh vlhkostních sanačních metod, proto je součástí práce rešerše používaných sanačních metod, jejich zhodnocení a popis vlivu vlhkosti na stavební materiály a jejich vlastnosti. Dále je součástí práce statické posouzení vybraných konstrukčních prvků. Na základě všech zjištěných informací, zmapování stávajícího stavu objektu a s přihlédnutím k jeho historické hodnotě jsou v závěru práce navržena vhodná sanační opatření.

Studentka práci pravidelně konzultovala, sama si dohledávala nové informace, které dokázala, že umí použít a aplikovat na řešené problémy. Objekt se nachází v blízkosti studentčiny chaty, měla tedy možnost sledovat jeho postupné chátrání v posledních letech, a přání obnovit a zachovat objekt Jindřichova dvora se odrazilo při výběru tématu bakalářské práce, a i v jejím aktivním přístupu při zpracování této práce.

III. Celkové hodnocení

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím předloženou práci známkou:

A

.....

Používaná stupnice hodnocení:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>výborně</i>	<i>velmi dobře</i>	<i>dobře</i>	<i>uspokojivě</i>	<i>dostatečně</i>	<i>nedostatečně</i>

IV. Závěr

Na základě výše uvedeného jako vedoucí předložené bakalářské práce:

<input checked="" type="checkbox"/>	Doporučuji práci k obhajobě
<input type="checkbox"/>	Nedoporučuji práci k obhajobě

V dne

Vedoucí bakalářské práce