







D6 EXIT 12 ve směru Karlovy Vary napojení na I/61 a II/101

Začátek a konec průzkumu: 25. 10. 2021 15:54 - 17:54

Č.	Čas							Žádný	Pozn.
1	15:56			1/1					ČASOVBĚ VZDÁVÁNÍ SE PŘEDMĚSTÍ GI MAOPAK JEJÍ VÝMOCOVÁNÍ
2	15:59			2/1					
3	16:05					3/1			číslo mal. voz.
4	16:09			4/1					
5	16:10				5/2				
6	16:21					6/1			
7	16:23	7/1							
8	16:25			8/2					KOLONA, PŘEBĚH
9	16:29				9/2				KAMION NERESPONOVAL PŘEDMĚSTÍ
10	16:32				10/2				VOZIDLO ÚDRĚBY
11	16:49		11/1						
12	17:16				12/1				
13	17:57	13/1							
14	17:52			14/1					

Stupnice vyhodnocování s charakteristikou jednotlivých stupňů závažnosti	Interpretace stupně
0	Sledování jakéhokoliv samostatného chování účastníka silničního provozu (např. nedání signálu o změně směru jízdy)
1	Kontrolovaný manévr bez omezení (např. změna rychlosti); lehký konflikt
2	Výrazný manévr, s omezením (např. změna směru); střední konflikt
3	Kritický manévr, s ohrožením; těžký konflikt
4	Fyzická kolize, nehoda