


<table border="1"> <tr> <td>Vypracoval:</td> <td>Bc. Vladimír Říha</td> </tr> <tr> <td>Vedoucí práce:</td> <td>doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.</td> </tr> </table> <p>Rekonstrukce železniční tratě Kladno – Kralupy nad Vltavou</p> <p>Diplomová práce</p>	Vypracoval:	Bc. Vladimír Říha	Vedoucí práce:	doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.	<p>ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní</p> 
Vypracoval:	Bc. Vladimír Říha				
Vedoucí práce:	doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.				
Část E – Situace železničních stanic	<table border="1"> <tr> <td>Akademický rok:</td> <td>2014/2015</td> </tr> <tr> <td>Formát:</td> <td>7 x A4</td> </tr> </table>	Akademický rok:	2014/2015	Formát:	7 x A4
Akademický rok:	2014/2015				
Formát:	7 x A4				
Situace žst. Brandýsek	<table border="1"> <tr> <td>Měřítko:</td> <td>1:1000</td> </tr> <tr> <td>Číslo výkresu:</td> <td>E.4</td> </tr> </table>	Měřítko:	1:1000	Číslo výkresu:	E.4
Měřítko:	1:1000				
Číslo výkresu:	E.4				