



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	DOMOVNÍ CHODBA
1.02	CHODBA V OBYTNÉ ČÁSTI
1.03	SPIŽÍRNA
1.04	KOUPELNA
1.05	ZÁCHOD
1.06	SKLEP
1.07	POKOJ
1.08	POKOJ
1.09	DÍLNA
1.10	MLÝNICE
1.11	MUZEUM
1.12	PROSTOR TURBÍNY
1.13	CHLÍVEK
1.14	PŘÍSTŘEŠEK
1.15	PRŮTOK VODY

LEGENDA:

-PORUCHY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ:

- VLHKÁ KONSTRUKCE
- DEGRADACE POVRCHOVÉ VRSTVY
- HNILOBA
- BIOLOGICKÁ KOROZE
- OZNAČENÍ SVISLÉ TRHLINY
- OZNAČENÍ VODOROVNÉ A ŠIKMÉ TRHLINY SVISLÉ KONSTRUKCE

-PORUCHY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ:


- STOPY VLHKOSTI
- STOPY BIOLOGICKÉ KOROZE
- ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
- ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
- ~ OZNAČENÍ TRHLINY VODOROVNÉ KONSTRUKCE

-ODKAZY:

- f. 23 ODKAZOVÁ ZNAČKA NA PŘÍLOHU FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE (př.: f.23 odkazuje na foto 23 této přílohy)
- P-05 VNIŘNÍ POHLED NA STĚNU V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI
- P-05 VNIŘNÍ POHLED NA STĚNU PROCHÁZEJÍCÍ PŘES VÍCE MÍSTNOSTÍ
- VZ11 OZNAČENÍ MÍSTA ODBĚRU VZORKU

-POZN.: ROZSAH OBLASTÍ VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY DEGRADACE VE VERTIKÁLNÍM SMĚRU JE OZNAČEN ČÍSLEM (BARVY DLE TYPU PROBLÉMU) V ZÁVORCE U TĚ DANÉ OBLASTI.

TOTO JE DOLOŽENO V PŘÍLOŽENÝCH VNIŘNÍCH POHLEDECH, NA KTERÉ ODKAZUJE PŘÍSLUŠNÁ ODKAZOVÁ ZNAČKA.

OBOR	C	KATEDRA	124 KPS	JMÉNO STUDENTA	MALÝ MICHAL	
ROČNÍK	4.	VYUČUJÍCÍ	ING. ZIGLER			
AKCE :	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE BÝVALÉHO MLÝNU V OBCI DOLNÍ BOLÍKOV					
				FORMÁT		A3
				MĚŘÍTKO	1:100	
				DATUM	3/2016	
OBSAH :	PŘÍLOHA D3- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM PŮDORYS 1. NP				Č. VÝKR.	1