




P-08: VNITŘNÍ POHLED NA SV STĚNU  
DÍLNY




P-11: VNITŘNÍ POHLED NA SZ STĚNU  
KOUPELNY A WC




P-09: VNITŘNÍ POHLED NA JV STĚNU  
TURBÍNY




P-12: VNITŘNÍ POHLED NA JV STĚNU  
KOUPELNY A WC






P-10: VNITŘNÍ POHLED NA PŘÍČKU  
Z POKOJE 1.07






P-13: VNITŘNÍ POHLED NA PŘÍČKU  
Z POKOJE 1.08



### LEGENDA:

-  STOPY VLHKOSTI
-  STOPY BIOLOGICKÉ KOROZE
-  ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY

-  OZNAČENÍ SVISLÉ, VODOROVNÉ  
ČI ŠIKMÉ TRHLINY V POHLEDU
-  OZNAČENÍ VODOROVNÉ TRHLINY  
V ŘEZU

OBOR C	KATEDRA 124 KPS	JMÉNO STUDENTA MALÝ MICHAL	
ROČNÍK 4.	VYUČUJÍCÍ ING. ZIGLER		
AKCE : BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE BÝVALÉHO MLÝNU V OBCI DOLNÍ BOLÍKOV			FORMÁT A4
			MĚŘITKO 1:100
			DATUM 3/2016
OBSAH : PŘÍLOHA D3- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VNITŘNÍ POHLEDY: P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13			Č. VÝKR. 7