




P-15: VNITŘNÍ POHLED NA SZ STĚNU
LOŽNICE (2.02)








P-16: VNITŘNÍ POHLED NA JZ STĚNU
LOŽNICE (2.02)




P-17: VNITŘNÍ POHLED PŘÍČKU
Z MÍSTNOSTI 2.06




LEGENDA:

-  STOPY VLHKOSTI
-  STOPY BIOLOGICKÉ KOROZE
-  ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
-  OZNAČENÍ SVISLÉ, VODOROVNÉ
ČI ŠIKMÉ TRHLINY V POHLEDU
-  OZNAČENÍ VODOROVNÉ TRHLINY
V ŘEZU

P-18: VNITŘNÍ POHLED VNITŘNÍ STĚNU
KROVU Z MÍSTNOSTI 3.01



OBOR	C	KATEDRA	124 KPS	JMÉNO STUDENTA	MALÝ MICHAL	
ROČNÍK	4.	VYUČUJÍCÍ	ING. ZIGLER			
AKCE :	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE				FORMÁT	A4
PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE BÝVALÉHO MLÝNU V OBCI DOLNÍ BOLÍKOV					MĚŘITKO	1:100
OBSAH : PŘÍLOHA D3- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VNITŘNÍ POHLEDY: P-15, P-16, P-17, P-18					DATUM	3/2016
					Č. VÝKR.	8