



# **České vysoké učení technické v Praze**

**Fakulta stavební**

**Katedra Silničních Staveb**

## **E.1 FOTODOKUMENTACE**

Studie dopravního zklidnění lokality Mohyla v Praze na Bílé Hoře

Vedoucí práce: Ing. Michal Uhlík Ph.D

Katedra: Silničních staveb

Květen 2018

JAN POLÁK



obr. 4 - Ulice Alej Českých exulantů



obr. 5 - Křižovatka ulic Alej Českých exulantů - Bělocká



obr. 6 – Výmol ulice Alej Českých exulantů



obr. 7– Ulice Alej Českých exulantů



obr. 8 - Ulice Bělocká – pohled od křižovatky Chýňská – Holubická



obr. 9 -Ulice Bělocká pohled od ulice A.Č. exulantů



obr. 10 – Ulice Bělocká – trhliny v asfaltu



obr. 11 – Ulice Bělocká – přechod asfalt – dlažba žulová



Obr. 12 – ulice Bělocká – propadlý chodník



Obr. 13 Ulice Chrástánská – křižovatka s ulicí U Světličky



Obr. 14 – Ulice Chrástánská – povrch vozovky



Obr.15 Ulice Chrášťanská – vozidla parkující v silniční vegetaci



Obr.16 Ulice Chrášťanská – propadlý povrchový znak



Obr.16a Ulice Chrášťanská – pohled



Obr.17 Ulice Chrášťanská – propadlý povrchový znak



Obr.18 Ulice Chýňská – parkující vozidla



Obr.19 Ulice Chýňská – vlasové trhliny



Obr.20 Ulice Chýňská – trhliny a výmoly



Obr.21 Ulice Chýňská – uliční vpusť



Obr.22 Ulice Chomutovská – vjezd



Obr.23 Ulice Chomutovská– zanesený podélný žlab



Obr.24 Ulice Duchcovská – pohled od ulice  
Chrášťanská



Obr.25 Ulice Duchcovská – trhliny a pokles  
obrubs chodníku



Obr. 26 a 27 Ulice Duchcovská – poruchy vozovky a chodníku



Obr.28 Ulice Dobrovízská – vlasové trhliny



Obr.29 Ulice Dobrovízská – korodující zábradlí





Obr.30 Ulice Dobrovízská – trhliny úsek před garážemi



Obr.31 Ulice Dobrovízská – zarůstající komunikace před garážemi



Obr.32 Ulice Holubická – pohled od ulice Chýňská



Obr.33 Ulice Holubická – trhliny a chybějící obrubníky



Obr.34 Ulice Holubická – výmol



Obr.35 Ulice Holubická – trhliny okolo šachty



Obr.37 a obr.38 Ulice Huberova – citybloky



Obr.38 a obr.39 – Ulice Huberova



Obr.40 a obr.41 – Ulice Huberova – poruchy vozovky



Obr. 42 – Ulice Jinočanská – parkování zdroj mapy.cz



Obr. 43 – Ulice Krušovická



Obr.44 Ulice Kralupská –zúžení před domem č. 40/45



Obr.45 Ulice Kralupská – začátek ulice navazující na ulici Staré náměstí



Obr.46 Ulice Kralupská –trhliny na vozovce



Obr.47 Ulice Kralupská – křižovatka s ulicí Jinočanská



Obr.48 Ulice Kralupská –poruchy vozovky



Obr.48a Ulice Kralupská –pohled od ulice Jinočanská směrem k ulici Dobrovízská



Obr.49 Ulice Kralupská –křižovatka s ulicemi Chomutovská a Dobrovízská



Obr.49a Ulice Kralupská –pohled od domu č. 494/17



Obr.50 Ulice Kralupská –pohled od ulice Huberova směrem k ulici Chrástanská



Obr.50a Ulice Kralupská –křižovatka s cyklotrasou A157



Obr.51 Ulice Kralupská – poruchy vozovky



Obr.52 Ulice Kralupská –pohled před domem č. 924/14



Obr. 53 – Ulice Lounská  
– pohled od ulice Statenická zdroj. mapy.cz



Obr.54 Ulice Nad Manovkou



Obr.55 Ulice Nad Manovkou – poruchy vozovky





Obr.56 Ulice Nad Manovkou – poruchy vozovky



Obr.57 Ulice Nad Manovkou – pohled od ulice Kralupská



Obr.58 Ulice Nad Višňovkou – pohled od ulice Řepská



Obr.59 Ulice Nad Višňovkou – křižovatka s ulicí K Mohyle



Obr.60 Ulice Nad Višňovkou – rozbitý žlab



Obr.61 Ulice Nad Višňovkou – poruchy  
betonových desek



Obr.62 Ulice Nad Višňovkou parkování



Obr.63 Ulice Nad Višňovkou – konec chodníku



Obr.64 a 65 Ulice Na Višňovce – obytná zóna před domem č. 964/13



Obr. 66 Ulice Ovocná pohled od ulice K Mohyle



Obr. 67 Ulice Ovocná – zúžení ulice před domem č. 454/22



Obr.68 Ulice Pod Mohylou – pohled od ulice  
Chrášťanská



Obr.69 Ulice Pod Mohylou – křižovatka  
s ulicí Huberova



Obr.70 Ulice Pod Mohylou – vozidlo parkující na  
chodníku



Obr.70a Ulice Pod Mohylou – poruchy  
betonových desek



Obr. 71 Ulice Pod Mohylou - úsek mezi ulicemi Huberova a Zahradní



Obr. 71a Ulice Pod Mohylou – pohled od ulice Zahradní



Obr. 72 Ulice Přílepská – pohled od ulice Ruzyňská zdroj mapy.cz



Obr.73 Ulice Řepská– pohled od ulice Pod Mohylou



Obr.74 Ulice Řepská – pohled od ulice Zbečenská ( zdroj mapy.cz)



Obr.75 Ulice Řepská– poruchy vozovky



Obr.76 Ulice Řepská –kolmé parkování domem č. 436/4



Obr.77 Ulice Řepská– zničený chodník na rohu s ulicí Alej Českých exulantů



Obr.78 Ulice Řepská –zničený chodník na rohu s ulicí Chrástěanská





Obr. 79 Ulice Sadová – pohled od ulice K Mohyle



Obr.80 Ulice Sadová – parkování na chodníku

Obr.81 Ulice Sadová – trhliny vozovky



Obr.82 Ulice Sadová – parkování na chodníku



Obr.83 Ulice Sadová – konec ulice



Obr.84 Ulice Staré náměstí – křižovatka u hotelu



Obr.85 Ulice Staré náměstí – pohled směrem k věznici



Obr.86 Ulice Staré náměstí – pojížděná zeleň



Obr.87 Ulice Staré náměstí - výmoly



Obr. 88 Ulice Staré náměstí– pohled od věžeňské vrátnice – poptávka po parkování přes den



Obr. 89 Ulice Staré námětí— poptávka po parkování přes den



Obr. 90 Ulice Staré námětí – poptávka po parkování přes den



Obr. 90a Ulice Staré náměti – poptávka po parkování přes den



Obr.91 Ulice U Světličky– pohled o křižovatky s ulicemi Moravanů a Zličínská

Obr.92 Ulice U Světličky - stav vozovky



Obr.93 Ulice U Světličky– křižovatka s ulicí Kralupská



Obr.94 Ulice u Světličky – betonové desky



Obr. 95 Ulice U Světličky – pohled na křižovatku s ulicí Chrášťanská



Obr.96 Ulice Ve Višňovce – pohled od ulice K Mohyle



Obr.97 Ve Višňovce – parkování na chodníku



Obr.98 Ulice Ve Višňovce – detail dlažba – asfalt



Obr.99 Ve Višňovce – poruchy asfaltové vozovky




Obr.100 Ulice Ve Skalkách – pohled od ulice  
Ovocná



Obr.101 Ve Skalkách – výmoly



Obr.102 Ulice Ve Skalkách – trhliny okolo šachty



Obr.103 Ve Skalkách – pohled od ulice Sadová





Obr.104 Ulice Zahradní – pohled od ulice Pod Mohylou



Obr.105 Ulice Zahradní – výmol



Obr.106 Ulice Zahradní – stav betonových desek



Obr.107 Ulice Zahradní – pohled od ulice Huberova



Obr.108 Ulice K Mohyle – pohled od křižovatky s ulicí Ve Višňovce



Obr.109 Ulice K Mohyle – výmoly



Obr.110 Ulice Zličínská – pohled od ulice Karlovarská



Obr.111 Ulice Zličínská – točna tramvají



Obr. 112 a 113 Ulice Zličínská pohled na obratiště autobusu



Obr.114 Ulice Zličínská – pohled od ulice Chýňská



Obr.115 Ulice Zličínská– poruchy vozovky

## Seznam obrázků

|  |    |
|--|----|
| Obr. 4: Ulice Alej Českých exulantů.....   | 1  |
| Obr. 5: Křižovatka ulic Alej Českých exulantů - Bělocká.....                           | 1  |
| Obr. 6: Výmol ulice Alej Českých exulantů.....   | 1  |
| Obr. 7: Ulice Alej Českých exulantů.....   | 1  |
| Obr. 8: Ulice Bělocká – pohled od křižovatky Chýňská - Holubická.....                  | 2  |
| Obr. 9: Ulice Bělocká pohled od ulice A.Č. exulantů.....                               | 2  |
| Obr. 10: Ulice Bělocká – trhliny v asfaltu .....                                       | 2  |
| Obr. 11: Ulice bělocká – přechod asfalt – dlažba žulová.....                           | 2  |
| Obr. 12: Ulice Bělocká – propadlý chodník.....   | 3  |
| Obr. 13: Ulice Chrášťanská – křižovatka s ulicí u Světlíčky.....                       | 3  |
| Obr. 14: Ulice Chrášťanská – povrch vozovky .....                                      | 3  |
| Obr. 15: Ulice Chrášťanská – vozidla parkující v silniční vegetaci.....                | 4  |
| Obr. 16: Ulice Chrášťanská – propadlý povrchový znak.....                              | 4  |
| Obr. 16a: Ulice Chrášťanská – pohled.....  | 4  |
| Obr. 17: Ulice Chrášťanská – propadlý povrchový znak.....                              | 4  |
| Obr. 18: Ulice Chýňská – parkující vozidla.....  | 5  |
| Obr. 19: Ulice Chýňská – vlasové trhliny .....   | 5  |
| Obr. 20: Ulice Chýňská – trhliny a výmoly.....   | 5  |
| Obr. 21: Ulice Chýňská – uliční vpust'.....  | 5  |
| Obr. 22: Ulice Chomutovská – vjezd .....   | 6  |
| Obr. 23: Ulice Chomutovská – zanesený podélný žlab.....                                | 6  |
| Obr. 24: Ulice Duchcovská – pohled od ulice Chrášťanská.....                           | 6  |
| Obr. 25: Ulice Duchcovská – trhliny a pokles obrub chodníku.....                       | 6  |
| Obr. 26: Ulice Duchcovská – poruchy vozovky a chodníku.....                            | 7  |
| Obr. 27: Ulice Duchcovská – poruchy vozovky a chodníku.....                            | 7  |
| Obr. 28: Ulice Dobrovízská – vlasové trhliny .....                                     | 7  |
| Obr. 29: Ulice Dobrovízská – korodující zábradlí.....                                  | 7  |
| Obr. 30: Ulice Dobrovízská – trhliny před garážemi .....                               | 8  |
| Obr. 31: Ulice Dobrovízská – zarůstající komunikace před garážemi .....                | 8  |
| Obr. 32: Ulice Holubická – pohled od ulice Chýňská.....                                | 8  |
| Obr. 33: Ulice Holubická –trhliny a chybějící obrubníky.....                           | 8  |
| Obr. 34: Ulice Holubická – výmol.....  | 9  |
| Obr. 35: Ulice Holubická – trhliny okolo šachty.....                                   | 9  |
| Obr. 36: Ulice Huberova – citybloky.....   | 9  |
| Obr. 37: Ulice Huberova – citybloky.....   | 9  |
| Obr. 38: Ulice Huberova .....  | 10 |
| Obr. 39: Ulice Huberova .....  | 10 |
| Obr. 40: Ulice Huberova – poruchy vozovky.....   | 10 |
| Obr. 41: Ulice Huberova – poruchy vozovky.....   | 10 |
| Obr. 42: Ulice Jinočanská – parkování.....   | 11 |
| Obr. 43: Ulice Krušovická.....   | 11 |
| Obr. 44: Ulice Kralupská – zúžení před domem č. 40/45.....                             | 12 |
| Obr. 45: Ulice Kralupská – začátek ulice navazující na ulici Staré náměstí.....        | 12 |
| Obr. 46: Ulice Kralupská – trhliny na vozovce.....                                     | 12 |
| Obr. 47: Ulice Kralupská – křižovatka s ulicí Jinočanská.....                          | 12 |
| Obr. 48: Ulice Kralupská – poruchy vozovky.....  | 13 |
| Obr. 48a: Ulice Kralupská – pohled od ulice Jinočanská směrem k ulici Dobrovízská..... | 13 |
| Obr. 49: Ulice Kralupská – křižovatka s ulicemi Chomutovská a Dobrovízská .....        | 13 |
| Obr. 49a: Ulice Kralupská – pohled od domu č. 494/17.....                              | 13 |
| Obr. 50: Ulice Kralupská – pohled od ulice Huberova směrem k ulici Chrášťanská.....    | 14 |
| Obr. 50a: Ulice Kralupská – křižovatka s cyklotrasou A157.....                         | 14 |
| Obr. 51: Ulice Kralupská – poruchy vozovky.....  | 14 |
| Obr. 52: Ulice Kralupská – pohled od domu č. 924/14.....                               | 14 |
| Obr. 53: Ulice Lounská – pohled od ulice Statenická.....                               | 15 |
| Obr. 54: Ulice Nad Manovkou .....  | 15 |
| Obr. 55: Ulice Nad Manovkou – poruchy vozovky .....                                    | 15 |
| Obr. 56: Ulice Nad Manovkou – poruchy vozovky .....                                    | 16 |
| Obr. 57: Ulice Nad Manovkou – pohled od ulice Kralupská .....                          | 16 |
| Obr. 58: Ulice Nad Višňovkou – pohled od ulice Řepská .....                            | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Obr. 59: Ulice Nad Višňovkou – křižovatka s ulicí K Mohyle.....                       | 16 |
| Obr. 60: Ulice Nad Višňovkou – rozbitý žlab.....                                      | 17 |
| Obr. 61: Ulice Nad Višňovkou – poruchy betonových desek.....                          | 17 |
| Obr. 62: Ulice Nad Višňovkou – parkování .....  | 17 |
| Obr. 63: Ulice Nad Višňovkou – konec chodníku .....                                   | 18 |
| Obr. 64: Ulice na Višňovce – obytná zóna před domem č. 964/13 .....                   | 18 |
| Obr. 65: Ulice na Višňovce – obytná zóna před domem č. 964/13 .....                   | 18 |
| Obr. 66: Ulice Ovocná – pohled od ulice K Mohyle.....                                 | 19 |
| Obr. 67: Ulice Ovocná – zúžení před domem č. 454/22 .....                             | 19 |
| Obr. 68: Ulice Pod Mohylou – pohled od ulice Chrástánská.....                         | 20 |
| Obr. 69: Ulice Pod Mohylou – křižovatka s ulicí Huberova.....                         | 20 |
| Obr. 70: Ulice Pod Mohylou – vozidlo parkující na chodníku.....                       | 20 |
| Obr. 70a: Ulice Pod Mohylou – poruchy betonových desek.....                           | 20 |
| Obr. 71: Ulice Pod Mohylou – úsek mezi ulicemi Huberova a Zahradní.....               | 21 |
| Obr. 71a: Ulice Pod Mohylou – pohled od ulice Zahradní .....                          | 21 |
| Obr. 72: Ulice Přílepská – pohled od ulice Ruzyňská .....                             | 22 |
| Obr. 73: Ulice Řepská – pohled od ulice Pod Mohylou .....                             | 22 |
| Obr. 74: Ulice Řepská – pohled od ulice Zbečenská .....                               | 22 |
| Obr. 75: Ulice Řepská – poruchy vozovky .....   | 23 |
| Obr. 76: Ulice Řepská – kolmé parkování před domem č. 436/4 .....                     | 23 |
| Obr. 77: Ulice Řepská – zničený chodník na rohu s ulicí Alej Českých exulantů .....   | 23 |
| Obr. 78: Ulice Řepská – zničený chodník na rohu s ulicí Chrástánská .....             | 23 |
| Obr. 79: Ulice Sadová – pohled od ulice K Mohyle .....                                | 24 |
| Obr. 80: Ulice Sadová – parkování na chodníku .....                                   | 24 |
| Obr. 81: Ulice Sadová – trhliny vozovky .....   | 24 |
| Obr. 82: Ulice Sadová – parkování na chodníku .....                                   | 25 |
| Obr. 83: Ulice Sadová – konec ulice .....   | 25 |
| Obr. 84: Ulice Staré náměstí – křižovatka u hotelu .....                              | 25 |
| Obr. 85: Ulice Staré náměstí – pohled směrem k věznici .....                          | 25 |
| Obr. 86: Ulice Staré náměstí – pojížděná zeleň .....                                  | 26 |
| Obr. 87: Ulice Staré náměstí – výmoly .....   | 26 |
| Obr. 88: Ulice Staré náměstí – poptávka po parkování přes den.....                    | 26 |
| Obr. 89: Ulice Staré náměstí – poptávka po parkování přes den.....                    | 27 |
| Obr. 90: Ulice Staré náměstí – poptávka po parkování přes den.....                    | 27 |
| Obr. 90a: Ulice Staré náměstí – poptávka po parkování přes den.....                   | 28 |
| Obr. 91: Ulice U Světlíčky – pohled od křižovatky s ulicemi Moravanů a Zličínská..... | 28 |
| Obr. 92: Ulice U Světlíčky – stav vozovky .....                                       | 28 |
| Obr. 93: Ulice U Světlíčky – křižovatka s ulicí Kralupská .....                       | 29 |
| Obr. 94: Ulice U Světlíčky – betonové desky... ..                                     | 29 |
| Obr. 95: Ulice U Světlíčky – pohled na křižovatku s ulicí Chrástánská .....           | 29 |
| Obr. 96: Ulice Ve Višňovce – pohled od ulice K Mohyle .....                           | 30 |
| Obr. 97: Ulice Ve Višňovce – parkování na chodníku .....                              | 30 |
| Obr. 98: Ulice Ve Višňovce – detail dlažba – asfalt .....                             | 30 |
| Obr. 99: Ulice Ve Višňovce – poruchy asfaltové vozovky .....                          | 30 |
| Obr. 100: Ulice Ve Skalkách – pohled od ulice Ovocná .....                            | 31 |
| Obr. 101: Ulice Ve Skalkách – výmoly .....  | 31 |
| Obr. 102: Ulice Ve Skalkách – trhliny okolo šachty .....                              | 31 |
| Obr. 103: Ulice Ve Skalkách – pohled od ulice Sadová .....                            | 31 |
| Obr. 104: Ulice Zahradní – pohled od ulice Pod Mohylou .....                          | 32 |
| Obr. 105: Ulice Zahradní – výmol .....  | 32 |
| Obr. 106: Ulice Zahradní – stav betonových desek .....                                | 32 |
| Obr. 107: Ulice Zahradní – pohled od ulice Huberova .....                             | 32 |
| Obr. 108: Ulice K Mohyle – pohled od křižovatky s ulicí Ve Višňovce .....             | 33 |
| Obr. 109: Ulice K Mohyle – výmoly.....  | 33 |
| Obr. 110: Ulice Zličínská – pohled od ulice Karlovarské .....                         | 33 |
| Obr. 111: Ulice Zličínská – točna tramvají .....                                      | 33 |
| Obr. 112: Ulice Zličínská – pohled na obratiště autobusu .....                        | 34 |
| Obr. 113: Ulice Zličínská – pohled na obratiště autobusu .....                        | 34 |
| Obr. 114: Ulice Zličínská – pohled od ulice Chýňská .....                             | 34 |
| Obr. 115: Ulice Zličínská – poruchy vozovky .....                                     | 34 |