

Příloha číslo 5

Dopravní nehoda v blízkosti křižovatky v oblouku v obci Volevčice



**Obrázek 551 - Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040806080640
(Autor: maps.jdvm.cz)**

Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040806080640

Základní vlastnosti

Obec	Volevčice (Ústecký kraj)
Datum nehody	18.7.2008 21:05 pátek
Druh pozemní komunikace	silnice 2. třídy
Číslo pozemní komunikace	255

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla
Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny c
Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Alkohol u viníka nehody	ne
Stav řidiče	dobry -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny

Charakteristiky následků osob - stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet)	0
Lehce zraněno osob (počet)	0
Těžce zraněno osob (počet)	0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel	1
Výrobní značka motorového vozidla	VOLKSWAGEN
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru
Celková hmotná škoda (100 Kč)	850
Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla	03
Vlastník vozidla	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč)	800
Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody	nehoda pouze s hmotnou škodou
Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejde o srážku jedoucích vozidel
Hlavní příčiny nehody	nepř. rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.)
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch suchý, neznečistěný
Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Rozhledové poměry	dobré
Situování nehody na komunikaci	na krajnici
Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Směrové poměry	přímý úsek po projetí zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky)
Druh křižující komunikace	neurčeno
Směr jízdy nebo postavení vozidla	jedoucí - proti směru staničení na komunikaci
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh pevné překážky	jiná překážka (zábradlí, oplocení, násep, nástupní ostrůvek apod.)
Stav komunikace	dobry, bez závad
Viditelnost	ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek

Dělení komunikace

dvoupruhová

Řízení provozu v době nehody

žádný způsob řízení provozu

Specifické objekty v místě nehody

žádné nebo žádné z uvedených

Místo dopravní nehody

mimo křižovatku