

Příloha číslo 6

Dopravní nehoda v křižovatce v oblouku v obci Lenešice



Obrázek 661 - Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040706090033
(Autor: maps.jdvm.cz)

Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040706090033

Základní vlastnosti	Základní vlastnosti
Obec	Lenešice (Ústecký kraj)
Datum nehody	16.1.2009 18:15 pátek
Druh pozemní komunikace	silnice 3. třídy
Číslo pozemní komunikace	25013

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody	řidičem motorového vozidla
Kategorie řidiče	s řidičským oprávněním skupiny b
Vnější ovlivnění řidiče	řidič nebyl ovlivněn
Alkohol u viníka nehody	ne
Stav řidiče	dobry -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny

Charakteristiky následků osob - stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet)	0
Lehce zraněno osob (počet)	0
Těžce zraněno osob (počet)	0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel	2
Výrobní značka motorového vozidla	ŠKODA
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru
Celková hmotná škoda (100 Kč)	400
Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla	97
Vlastník vozidla	soukromé, využíváné k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč)	200
Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody	nehoda pouze s hmotnou škodou
Druh srážky jedoucích vozidel	z boku
Hlavní příčiny nehody	při odbočování vlevo
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrý
Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Rozhledové poměry	dobré
Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Místní úprava přednosti v jízdě	přednost vyznačena dopravními značkami
Směrové poměry	křižovatka styková - tříramenná
Druh křižující komunikace	silnice 3. třídy
Směr jízdy nebo postavení vozidla	zachycuje směr jízdy křižovatkou
Druh nehody	srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
Druh pevné překážky	nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.překážkou
Stav komunikace	dobrý, bez závad
Viditelnost	v noci - s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Dělení komunikace	dvoupruhová
Řízení provozu v době nehody	místní úprava

Místo dopravní nehody

na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky
definovaných pro systém evidence nehod