

Příloha číslo 7

Dopravní nehoda v blízkosti křižovatky v oblouku v obci Lenešice



Obrázek 771 - Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040706161185

(Autor: maps.jdvm.cz)

Základní informativní výpis o nehodě číslo: 040706161185

Základní vlastnosti

Obec

Datum nehody

Druh pozemní komunikace

Číslo pozemní komunikace

Základní vlastnosti

Lenešice (Ústecký kraj)

13.12.2016 14:40 úterý

silnice 3. třídy

25013

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody

Kategorie řidiče

Vnější ovlivnění řidiče

Alkohol u viníka nehody

Stav řidiče

řidičem motorového vozidla

s řidičským oprávněním skupiny b

řidič nebyl ovlivněn

ne

dobry -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny

Charakteristiky následků osob - stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet)

0

Lehce zraněno osob (počet)

1

Těžce zraněno osob (počet)

0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel	1
Výrobní značka motorového vozidla	RENAULT
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru
Celková hmotná škoda (100 Kč)	600
Únik provozních, přepravovaných hmot	došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího media apod.
Druh vozidla	osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla	99
Vlastník vozidla	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč)	600
Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody	nehoda s následky na životě nebo zdraví
Druh srážky jedoucích vozidel	nepřichází v úvahu, nejde o srážku jedoucích vozidel
Hlavní příčiny nehody	řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch suchý, neznečistěný
Povětrnostní podmínky v době nehody	neztížené
Rozhledové poměry	dobré
Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Místní úprava přednosti v jízdě	žádná místní úprava
Směrové poměry	přímý úsek po projetí zatáčkou (do vzdálenosti cca 100 m od optického konce zatáčky)
Druh křižující komunikace	neurčeno
Směr jízdy nebo postavení vozidla	jedoucí - proti směru staničení na komunikaci
Druh nehody	srážka s pevnou překážkou
Druh pevné překážky	strom
Stav komunikace	dobrý, bez závad
Viditelnost	ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Dělení komunikace	dvoupruhová
Řízení provozu v době nehody	žádný způsob řízení provozu
Specifické objekty v místě nehody	žádné nebo žádné z uvedených
Místo dopravní nehody	mimo křižovatku