

Příloha 4 – Fotodokumentace

Všechny fotografie uvedené v příloze č.4 jsou vlastní.

1. Fotodokumentace k nedostatkům pěší dopravy



Obrázek č.1 – Chybějící přechody pro chodce v ulici Turistická a Vaníčková



Obrázek č.2 – Pohyb chodců přes odstavňovou plochu pro vozidla MHD



Obrázek č.3 – Přechod pro chodce v ulici Vaníčkova



Obrázek č.4 – Chybějící dopravní značení IP6 na přechodu pro chodce v ulici Atletická

2. Fotodokumentace k nedostatkům motorové dopravy



Obrázek č.5 – Vzhled na ulici Atletická



Obrázek č.6 – Ostrá zatáčka v ulici Turistická




Obrázek č.7 – Křížení ulic Motoristická a Turistická



Obrázek č.8 – Vzhled na ulici Vaníčková

3. Fotodokumentace k nedostatkům dopravy MHD



Obrázek č.9 – Vzhled na parkovací plochu pro vozidla MHD



Obrázek č.10 – Vzhled na nevyužívanou parkovací plochu pro vozidla MHD



Obrázek č.11 – Čekací prostor na zastávce v ulici Vaníčkova

4. Fotodokumentace k nedostatkům cyklistické dopravy



Obrázek č.12 – Čekací prostor na zastávce v ulici Vaníčkova

5. Fotodokumentace k nedostatkům povrchu vozovky

Příklady některých poruch vozovky:



Obrázek č.13 – Příklady poruch na povrchu vozovky



Obrázek č.14 – Příklady poruch na povrchu vozovky