

Příloha č. 1

Všechny fotografie jsou vlastní, byly pořízeny v průběhu návštěvy objektu.

Foto 1 – pohled na fasádu objektu



Foto 2 – schodišťový prostor



Foto 3 – prostor pod schodištěm



Foto 4 – místnost č. 105



Foto 5 – pohled na místnost č. 111



Foto 6 - pohled na místnost č. 111




Foto 7 – místnost č. 114



Foto 8 – místnost č. 114




Foto 9 – pohled na přechod mezi místnostmi č. 111, č. 114, č. 116




Foto 10 – místnost č. 116



Foto 11 – místnost č. 117



Foto 12 – místnost č. 115



Foto 13 – prostor nad schodištěm




Foto 14 – chodba v 2. NP




Foto 15 – místnost č. 205



Foto 16 – místnost č. 115



Foto 17 – místnost č. 211




Foto 18 – přechod mezi místnostmi č. 207 a č. 208



Foto 19 – místnost č. 207



Foto 20 – nerovnoměrný přechod mezi místnostmi č. 104 a č. 105 v 1. NP



Foto 21 – poškození vnitřních stěn



Foto 22 – poškození vnitřních stěn



Foto 23 – poškození vnitřních stěn




Foto 24 – poškození vnitřních stěn



Foto 25 – poškození vnitřních stěn



Foto 26 – poškození vnitřních stěn

